



## INDICAÇÃO

**Considerando** que a rotatória localizada na Rodovia Anhanguera, no entroncamento que dá acesso à estrada do Mamonal e à Usina Baldin é um ponto de grande fluxo de veículos, inclusive de transporte pesado, o que aumenta os riscos de acidentes no local;

**Considerando** que a sinalização atual, tanto de solo quanto aérea, encontra-se insuficiente (fotos anexas) para orientar adequadamente os condutores, especialmente os que não conhecem a região, comprometendo a segurança viária;

**Considerando** que a correta demarcação de solo e a instalação de placas aéreas de orientação são medidas essenciais para a prevenção de acidentes e para garantir maior fluidez ao tráfego;

**Considerando**, ainda, que moradores e motoristas que utilizam diariamente o trecho relatam dificuldades de visualização e de orientação na rotatória, reforçando a necessidade de providências urgentes;

Diante do exposto, **INDICO** ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, que seja realizada a melhoria da sinalização de solo e aérea na rotatória da Rodovia Anhanguera que liga ao acesso da estrada do Mamonal e à Usina Baldin, situada nas coordenadas geográficas (-22.01317431025933, -47.44133009098787), a fim de aumentar a segurança viária e proporcionar melhores condições de tráfego a todos os usuários.

Sala das Sessões, 25 de agosto de 2025.

*Wallace Ananias de Freitas Bruno  
Vereador*

*tz*



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA  
Município de Interesse Turístico





CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA  
Município de Interesse Turístico



**DESPACHO DA SECRETARIA LEGISLATIVA**

**Este documento tramitou em conformidade com as diretrizes regimentais.**

**Assinaturas Digitais**

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Pirassununga. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=BB9321706E98C4TU>, ou vá até o site <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: BB93-2170-6E98-C4TU**