



REQUERIMENTO

Considerando que a placa de sinalização localizada na Rodovia SP-225, na altura do km 59 – Monte Sião, encontra-se caída e sem visibilidade, prejudicando a orientação dos motoristas que trafegam pelo local;

Considerando que o trecho em questão possui tráfego intenso de veículos, sendo essencial que a sinalização esteja em condições adequadas para garantir a segurança viária;

Considerando que a ausência ou má condição de sinalização pode contribuir para a ocorrência de acidentes, colocando em risco a integridade física de motoristas e passageiros;

Considerando que a sinalização é um instrumento indispensável para a orientação, controle e segurança do tráfego, devendo ser mantida em locais visíveis e em bom estado de conservação;

Considerando que a presente solicitação visa atender ao interesse coletivo, promovendo melhorias na mobilidade urbana e na segurança dos usuários da rodovia.

Nessas condições, **REQUEIRO** à Mesa, pelos meios regimentais, que seja enviado o presente pedido ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) - na pessoa do Engenheiro Chefe da Seção Técnica RC 13.3, Sr. Og Fray, para que proceda com a manutenção e a reinstalação da referida placa de sinalização na Rodovia SP-225, km 59 – Monte Sião, com a maior brevidade possível.

*Mirelle Cristina de Araújo Bueno
Vereadora*

cl/



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Município de Interesse Turístico



DESPACHO DA SECRETARIA LEGISLATIVA

Este documento tramitou em conformidade com as diretrizes regimentais.

Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Pirassununga. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=EFAV688R39SR9JP2>, ou vá até o site <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: EFAV-688R-39SR-9JP2