



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1645 - Tel. (0195) 61-2681 - FAX 61-2811


ESTADO DE SÃO PAULO

INDICAÇÃO

Nº 23/96

**ENCAMINHE-SE AO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL**

Sala das Sessões, 13/02/96


PRESIDENTE


Transbordou nesta Casa de Leis, reivindicações pedindo solução "às poças de águas" que formam nos interstícios das guias em detrimento ao piso asfáltico, a guia é alta causando declive aconchegando as referidas pças, e às vezes, o declive vem do piso asfáltico ao encontrar a guia.

Enfim, os problemas existem e estão aí, até então clamando soluções.

Vejo como única saída a **AUTORIZAÇÃO DO EXECUTIVO PARA O(S) PROPRIETÁRIO(S) PREJUDICADO(S) PELAS POÇAS DE ÁGUAS DECORRENTES DAS CHUVAS OU NÃO EM SUAS RESIDÊNCIAS REALIZAREM OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS SANANDO OS PROBLEMAS.**

INDICO, pelos meios regimentais, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, que em contato com a Secretaria Competente, crie **DISPOSITIVOS NECESSÁRIOS VISTANDO E AUTORIZANDO TAIS SERVIÇOS PELOS PROPRIETÁRIOS JUNTAMENTE COM O ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA DA MUNICIPALIDADE:**

Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 1996.


José Isidoro de Oliveira
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1645 - Tel. (0195) 61-2681 - FAX 61-2811

ESTADO DE SÃO PAULO

INDICAÇÃO

Nº 278/99

ENCAMINHE-SE AO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL

Sala das Sessões, 22/11/99.
[Assinatura]
PRESIDENTE

Uma situação clamada com certa constância e, ao mesmo tempo nos mais diversos pontos de nossa cidade, acarretando situações de total desconforto aos moradores prejudicados.

Se foi uma falha da Engenharia em tempos idos, de outras administrações ou não, não me cabe julgar e sim clamar soluções.

A situação que ora enfoco são as "poças de águas" que formam nos interstícios das guias em detrimento ao piso asfáltico, outrora, a guia é alta causando declive aconchegando as referidas poças, e as vezes, o declive vem do piso asfáltico ao encontrar a guia.

Clamam junto a Vigilância Sanitária temendo os criadouros de insetos em geral pois a água é suja, lodosa e em certas alturas barrentas. Até então com toda aridez da natureza, agora com as chuvas intempestivas, tal situação se agrava aos já prejudicadas.

Na Rua Marx Zan, 571, Jardim São Lucas (esquina) de frente ao Campo de Futebol Socyte do Caic, a proprietária Dona Luca Fernandes diz não ter mais a quem reclamar.

Na Vila Brasil ao dirigir pela Rua Maranhão rumo a EEPG Profa. Osmarina Sedeh Padilha existe uma bifurcação com a Rua Pernambuco, uma área verde triangular que divisa com a referida Casa de Ensino recebe uma verdadeira poça de água, agora com as chuvas, tomando até metade da via pública, obrigando os transeuntes a caminharem em total desconforto (principalmente os alunos).

Na Rua Constituição, Vila Paulista, 332, o proprietário - Francisco Moraes, tal situação é na entrada da garagem de sua residência a qual recebe águas pluviais ou não da Av. Newton



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1645 - Tel. (0195) 61-2681 - FAX 61-2811
ESTADO DE SÃO PAULO

Prado, Rua Cristiano Franco e Vila Militar em pleno declive.

No Jardim Santos Dumont, a Rua Cherubim Bueno da Silva Junior, 4333, esquina com a Rua Américo Aggio, o Mercado São Francisco, o proprietário Sêrgio Ap. Teixeira também clama da situação onde dois buracos no piso asfáltico são frutos das águas.

Concluindo, em quase todas as situações tal fato ocorrem nas esquinas.

Indico, pelos meios regimentais, o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, estude com o setor competente a solucionática que tais fatos requeiram.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 1994.

José Isidoro de Oliveira
Vereador