



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811


Estado de São Paulo

E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br

Síte: www.camarapirassununga.sp.gov.br

INDICAÇÃO
Nº 499/2006

ENCAMINHE-SE AO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL

Sala das Sessões, 04/12/06

PRESIDENTE

Considerando que a Avenida Painguás, trecho entre o antigo Posto do Bió até o cruzamento com a Rodovia Euberto Nemézio Pereira de Godoy, o acostamento é irregular e em muitos locais não existem; (foto anexa)

Considerando que os motoristas que por aquele trecho trafegam correm risco de sofrer acidentes;

Considerando que para alertar os motoristas necessário que se dotasse de placas aquele itinerário, alertando os condutores do perigo;


A guisa de exemplo as placas poderiam conter os seguintes dizeres:

- A) Acostamento com desnível;
- B) Curva perigosa;
- C) Pista sem acostamento;
- D) Proibido ultrapassagem;
- E) Pista com índice alto de acidente.

Considerando que os serviços de emplacamento devem ser realizados com urgência;

Nestas condições, **INDICO**, ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, verifique a possibilidade de dotar a Avenida Painguás trecho acima citado, de placas de trânsito, alertando os motoristas dos perigos existentes naquela Rodovia.

Sala das Sessões, 04 de dezembro de 2006.


Antonio Carlos Bueno Gonçalves
Vereador

ANEL VIÁRIO




Apostamento
perigoso com
muito inclinação

Falta sinalização

Opated

ANEX VIÁRIO



D.V. (ANEX VIÁRIO)

SEM SINALIZAÇÃO; CURVA PERIGOSA,
SEM PLANTAMENTO ETC. QUAIS

ANEL VIÁRIO



" PLACAS :
LOCAL PERIGOSO "
" INDICE GRANDE DE ACIDENTES "
" RISTA SEM ACOSONAMENTO "