



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811


Estado de São Paulo

E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br

Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

REQUERIMENTO

Nº 16312015



Nobres Pares,


Considerando que a posição e localização de placas e do radar na Rodovia SP 201 estão causando confusão por parte dos motoristas;

Considerando que há uma placa de velocidade máxima de 40km por hora, próximo ao radar, mas segundo se sabe, essa placa é dirigida aos motoristas que vão entrar na rotatória que dá acesso à Vila Santa Fé, contudo, sua proximidade com o radar confunde os motoristas que, de forma abrupta, reduzem a velocidade na Rodovia, prejudicando os demais motoristas;

Considerando que a situação pode causar acidentes de consequências graves e por isso as placas que determinam a velocidade máxima da rodovia devem estar próximas ao radar que a fiscaliza e ao mesmo tempo distante de outras indicações de velocidade para saída da rodovia.

Nessas condições, **requero** à Mesa, pelos meios regimentais, seja o presente requerimento encaminhado ao Ilustríssimo Senhor Chefe da Seção Técnica RC 13.3 – D.E.R., **Eng.º Og Fray** para que estude a colocação de mais placas para indicar a velocidade máxima da Rodovia SP 201, próximos aos radares que a fiscalizam, evitando confusão com a velocidade que deve ser observada pelo motorista que ingressa na rotatória de acesso à Vila Santa Fé.

Sala das Sessões, 09 de junho de 2015.


Alcimar Siqueira Montalvão
Vereador

dmal



