



Câmara Municipal de Pirassununga

Estado de São Paulo

10

ENCAMINHE-SE AO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL

Sala das Sessões, 05/04/1983.

INDICAÇÃO Nº 66/83


PRESIDENTE

CONSIDERANDO que nas imediações da Vila Redenção, no sentido Redenção-Cidade, nota-se a presença de manilha - de esgôto quebrada;

CONSIDERANDO que com a anormalidade o esgôto - flui por aproximadamente 300 metros na lateral do asfalto, onde - posteriormente atravessa a pista;

Nestas condições, Indico ao Senhor Chefe do Executivo, pelos meios regimentais, que entre em entedimentos urgentes com o Serviço de Água e Esgôto de Pirassununga, através de - seu setor competente, no sentido de ser sanada tal irregularidade.

Sala das Sessões, 05 de abril de 1983.


Roberto Correia