



## INDICAÇÃO

**Considerando** que na Rua José Benedito Humberto, altura do número 3954 no Jardim Verona II, verifica-se a presença de diversos buracos e irregularidades no pavimento, comprometendo de forma significativa a trafegabilidade da via;

**Considerando** que a deterioração do asfalto expõe motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres a riscos constantes de acidentes, podendo ocasionar danos materiais aos veículos, quedas, lesões e até sinistros mais graves;

**Considerando** que a Rua José Benedito Humberto é uma importante via de acesso interno do bairro, utilizada diariamente por moradores, transporte público e veículos de serviço, sendo, portanto, indispensável sua conservação para garantir o direito de ir e vir com segurança e conforto;

**Considerando** ainda que a execução da operação tapa-buracos é medida preventiva e corretiva que preserva a infraestrutura urbana, evita gastos maiores com reparos futuros e assegura melhores condições de mobilidade para toda a comunidade;

Nessas condições, **INDICO** ao Senhor Prefeito, pelos meios regimentais, verifique a possibilidade de determinar, com urgência, uma operação tapa-buracos e demais reparos necessários no pavimento da Rua José Benedito Humberto – altura do número 3954 no Jardim Verona II, a fim de restabelecer a qualidade da via, preservar a segurança dos usuários e contribuir para a melhoria da mobilidade urbana no município.

Sala das Sessões, 18 de agosto de 2025.

*Mirelle Cristina de Araújo Bueno*

*Vereadora*

*cl/*



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA  
Município de Interesse Turístico



---

**DESPACHO DA SECRETARIA LEGISLATIVA**

**Este documento tramitou em conformidade com as diretrizes regimentais.**

**Assinaturas Digitais**

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Pirassununga. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=5U1A209053WJ8XE0>, ou vá até o site <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: 5U1A-2090-53WJ-8XE0**