



INDICAÇÃO

Considerando que na Rua Joaquim Procópio de Araújo, altura do número 1038, Centro (próximo a Hidráulica), verifica-se a presença de buracos e irregularidades no pavimento, comprometendo de forma significativa a trafegabilidade da via;

Considerando que a deterioração do asfalto expõe motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres a riscos constantes de acidentes, podendo ocasionar danos materiais aos veículos, quedas, lesões e até sinistros mais graves;

Considerando que a Rua Joaquim Procópio de Araújo é uma via de acesso a bairros e inclusive ao centro da cidade, utilizada diariamente por moradores, transporte público e entre outros, sendo portanto, indispensável sua conservação para garantir o direito de ir e vir com segurança e conforto;

Considerando, ainda, que a execução da operação tapa-buracos é medida preventiva e corretiva que preserva a infraestrutura urbana, evita gastos maiores com reparos futuros e assegura melhores condições de mobilidade para toda a comunidade;

Nessas condições, **INDICO** ao Senhor Prefeito, pelos meios regimentais, verifique a possibilidade que seja realizada, com urgência, a operação tapa-buracos e demais reparos necessários no pavimento da Rua Joaquim Procópio de Araújo, altura do número 1038, Centro, a fim de restabelecer a qualidade da via, preservar a segurança dos usuários e contribuir para a melhoria da mobilidade urbana no município.

Sala das Sessões, 03 de novembro de 2025.

Mirelle Cristina de Araújo Bueno
Vereadora

cl/



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Município de Interesse Turístico



DESPACHO DA SECRETARIA LEGISLATIVA

Este documento tramitou em conformidade com as diretrizes regimentais.

Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Pirassununga. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=0D0N05KA2DRVZBD5>, ou vá até o site <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 0D0N-05KA-2DRV-ZBD5