



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1645 — Tel. 61-2681 — 61-2811

ESTADO DE SÃO PAULO

INDICAÇÃO

Nº 137/91

ENCAMINHE-SE AO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL

Sala das Sessões, 20/08/91.


PRESIDENTE


Considerando que o redutor de velocidade contruido na Vila Redenção é muito alto, causando danos nos veículos, que por ali transitam, como afrouxamento de valvulas, de parafusos; desligamento de fios de corrente elétrica, quebra de amortecedores;

Considerando que a altura da lombada é a causa de danos nos veículos;

Considerando que em outros município o sistema de construção de redutores difere dos que aqui são construidos e nem porisso impedem a redução da velocidade e nem causam danos aos veículos, porque a altura das lombadas é menor.

Nestas condições, INDICO ao senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, que estude a possibilidade de reduzir a altura das lombadas dos redutores, evitando assim prejuizo aos proprietários de veículos.

Sala das Sessões, 20 de agosto de 1991.


Paulo Sacramento

Vereador