




CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1645 - Fone/Fax: (0195) 61.2811
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO
Nº 45/98

ENCAMINHE-SE AO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL

Sala das Sessões, 17 de Fevereiro de 1998

PRESIDENTE

CONSIDERANDO que as lombadas existentes nas proximidades dos números 4.260 e 4.282 da Rua Felipe Boller Junior, estão causando transtornos para os moradores da região, vez que, provocam o represamento das águas pluviais, entulhos e grande quantidade de terras;

CONSIDERANDO que inúmeras são as reclamações dos munícipes daquela área, que pleiteam a remoção daqueles redutores;

CONSIDERANDO que, se por um lado são necessários os redutores, impedindo o tráfego em alta velocidade, de outro, proporcionam os inconvenientes acima apontados;

CONSIDERANDO, que o procedimento paliativo para o caso, seria o seccionamento dessas lombadas junto ao meio fio da guia, possibilitando a passagem mais livremente das águas de chuvas e ou a solução definitiva, construindo-se galerias de águas pluviais no local, conseqüentemente impedindo o empoçando das águas e terras no local;

Nessas condições, INDICO ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, entre em entendimento com o setor competente da Municipalidade, com o objetivo de verificar possibilidades de se seccionar nas proximidades do meio fio das guias, partes dos redutores de velocidade localizados nas proximidades dos números 4.260 e 4.282 da Rua Felipe Boller Junior, ou determinar a construção de galerias pluviais na localidade.

Sala das Sessões, 17 de Fevereiro de 1998.


ROBERTO BRUNO
VEREADOR

Pirassununga, 02 de fevereiro de 1998.

Sr. Prefeito:

Solicitamos as providências que V.Sa. julgar necessárias para a remoção da lombada situada próxima aos números 4260 e 4282 da Rua Felipe Boller Júnior, tendo em vista que o obstáculo provoca o represamento da água de chuva, acumulando ainda, após a secagem, entulho e uma enorme quantidade de terra, causando grandes transtornos aos moradores. Salientamos ainda, o inconveniente barulho das bruscas freadas dos motoristas que circulam por aquela avenida.

Tomamos a liberdade de sugerir que seja estudado um local mais adequado para esse redutor de velocidade, e também, a projeção de uma "boca de lobo" nas proximidades, para o escoamento da água.

Agradecendo a atenção dispensada, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

José B. Loureiro Rampantini (R.G. 11881954) *José B. Loureiro*
SÉRGIO LUIZ FABRÍCIO RAMPANTINI (RG: 9162475) *Sérgio Luiz Rampantini*
MARIA JOSÉ BRITES (RG 10.266.220) *Marcia Jose Brites*
NATOR BRITANTE LOUREIRO - RG 26 = 152607 *Nator Loureiro*
Elenice A. de Oliveira Chicaglione (M3 363187) *Elenice Chicaglione*
Isa Amador - Benedito Cesar Chicaglione (8.120270)
LOURDES ZERBETO CAVALIERI Rg.3341.293 *Loures Zerbeto Cavalieri*
AURORA CAVALIERI REIS RG4786136 *Aurora Cavalieri Reis*
MARIA ANGELINA CAVALIERI Rf.13444109 *Maria Angelina Cavalieri*

Ilmo.Sr.
Prefeito
Município de Pirassununga