



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811

Estado de São Paulo


E-mail: camara@lancernet.com.br

Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br/

INDICAÇÃO
Nº 287/2005

ENCAMINHE-SE AO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL

Sala das Sessões, 18/04/2005


PRESIDENTE

Considerando que no final da Rua Duque de Caxias, mais precisamente no Largo da Fepasa, onde em curva localiza-se a Rua Simão Boller, o leito asfáltico encontra-se em péssimas condições, conforme demonstra foto anexa;


Considerando que há necessidade urgente de promover o recapeamento do local, posto que, se permanecer tal anomalia a tendência natural é o aumento da erosão;

Considerando, que além das reclamações dos transeuntes motorizados que se utilizam da via, a demora em recapear o local, poderá causar maior prejuízo para o Poder Público;

Nestas condições, **INDICO** ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, verifique a possibilidade de determinar o setor competente promover o recapeamento do leito asfáltico da Rua Simão Boller, impedindo o aumento da erosão naquele trecho.

Sala das Sessões, 18 de abril de 2005.


Antonio Carlos Bueno Gonçalves
Vereador




"ASFALTO"

EM PESSIMAS CONDIÇÕES

NA CURVA DA FEPASA

RUA DUQUE DE CAXIAS COM

A RUA SIMÃO BOLLER.



FEPASA

RUA DUQUE

RUA SIMÃO BOLLER

DARCS