



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811

Estado de São Paulo

E-mail: camara@lancernet.com.br

Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

ENCAMINHE-SE AO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL

INDICAÇÃO

Nº 142/2006

Pala das Pessoas, 10/01/06
Eduardo J. P.
PRESIDENTE

Considerando que esse Vereador em visita ao Recanto Turístico Cachoeira de Emas em nossa cidade, constatou inúmeras irregularidades que necessitam ser sanados urgentemente, conforme as fotografias que ilustram o quanto abaixo explanado:

- 1) Veículos pesados que ultrapassam a ponte, com tonelagem acima da permitida, podendo ocorrer acidentes com resultados imprevisíveis;
- 2) Ausência de grade de proteção para os pedestres, que adentram o leito carroçável, quando ultrapassam a ponte, trecho nas proximidades da entrada da Usina;
- 3) Acima da ponte, nas proximidades do posto de gasolina, existe um tapume em péssimo estado, que não protege os pedestres principalmente crianças que poderão desabar de uma altura de 3.00 metros mais ou menos;
- 4) Calçada nesse mesmo local, construída com depressão, fato que pode levar ao solo, devido a tropeções, idosos, crianças, mulheres, causando-lhes danos físicos irreparáveis;
- 5) Praça da Igreja, sem construção de calçadas para pedestres, boca de lobo sem proteção, galho de árvore sobre gramado, falta de conservação do asfalto naquelas proximidades, todos esses melhoramentos necessários são oriundos de pedidos dos moradores daquele Recanto Turístico;
- 6) Proteção da ponte com ferragens expostas por falta de manutenção, fato que pode ocasionar acidentes aos pedestres; os pisos de placas e metalão (ferro), há necessidade de melhor fixá-los, pois em vários locais estão soltos, podendo ocasionar acidentes;
- 7) Início da passarela, sem condições de mães transitarem com carrinhos de bebês. Observem a lombada existente, fato que pode ocasionar acidentes, principalmente com idosos, crianças, etc.;
- 8) Quando das chuvas, não existe manutenção da drenagem de águas pluviais, o que leva os veículos, quando em trânsito sobre a ponte, espirrar enxurradas nos transeuntes que estão atravessando a ponte através da passarela para pedestres, fato que também necessita ser revisto urgentemente pela Administração.



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811

Estado de São Paulo

E-mail: camara@lancernet.com.br

Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br/

Nestas condições, juntada as fotografias que são auto-explicativas, **INDICO** ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, tome as medidas necessárias para sanar os problemas acima apontados em Cachoeira de Emas, atendendo solicitações dos contribuintes que lá residem.

Sala das Sessões, 10 de abril de 2006.

Antonio Carlos Bueno Gonçalves

Vereador

PT/PROBLEMA DE ENTRAS.





Coordinación
PROTECCIÓN PPA, PECI
QUETZALPAZPM, PECI, PNT
(GRABIL) PECI, PNT
ALUMNOS/CRIONICOS/100000/ DEFICCIENCIAS
RPMPA INAPROVADA.

(OACHOEIRO DE EMAS)



(PACHOCERO DE CIMA)



BOLAR DO LOBO
SEM PROTECAO



Assinatura



PROTO
COLOCAR
ON GRAN

4 5:51 PM



SEGURANÇA
PROTEÇÃO PARA
PEDESTRES QUE
=
PASSAM DIARIAMENTE
PELA PONTE




GRADIL PARA PROTEÇÃO DOS
PEDESTRES NA ENTRADA DO ECO MUSEU

PROTEÇÃO P/
PEDESTRES NA
ENTRADA DA
USINA DESATIVADA

OPAQUEAS DA CMAIS



out



INÍCIO DA PROIBIÇÃO
SEM CONDIÇÕES P/
PASSAR UM CARRINHO
P/ BEBES.

OBSERVEM A LOMBADA
PODENDO OCASIONAR UM
ACIDENTE P/ PESSOAS
IDOSAS, ENZINHAS,
DEFICIENTES ENFIM
QUALQUER CIDADÃO.

SEM GRANDEZA
PROTEÇÃO P/ QUEM
PASSA PELO PONTE

Carlos

Oposto de Cross



Quando chove não existe
manutenção da drenagem
devido ao problema da ponte molhando e
sujando os pedestres quando passam
os veículos.

anexo