



# CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811


Estado de São Paulo

E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br

Síte: www.camarapirassununga.sp.gov.br

**INDICAÇÃO**  
**Nº 360/2006**

ENCAMINHE-SE AO SENHOR  
PREFEITO MUNICIPAL

Sala das Sessões, 16/10/06  
  
PRESIDENTE

**Considerando** que na Rua Siqueira Campos, esquina com a Rua Antenor Pereira, Jardim Morumbi, o leito asfáltico está necessitando de reparos, visto que, enxurradas estão causando erosão, conforme xerox de fotografias anexas

**Considerando** que os reparos devem ser feitos o mais rápido possível, pois acidentes podem ocorrer no local e ainda, quanto mais se adiar os serviços para os devidos consertos, prejuízos maiores advirão para o Município;

Nestas condições, **INDICO**, ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, verifique a possibilidade de determinar o setor competente da Municipalidade, promover os devidos reparos no local acima indicado.

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2006.

  
**Antonio Carlos Bueno Gonçalves**  
Vereador

RUA ANTERIOR PEREIRO COM RUA SIQUEIRA  
CAMPOS.

JARDIM MORUMBI

Foto  
(6)



REPARAR

ADRIANA

Foto (7)



EROSÃO

JARDIM MORUMBI - RUA ANTERIOR  
PERICIA COM RUA SIQUEIRA CAMPOS

Antes