



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811


Estado de São Paulo

E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br

Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

INDICAÇÃO
Nº 364/2006

ENCAMINHE-SE AO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL

Sala das Sessões, 16/10/06

PRESIDENTE

Considerando que nossa cidade, felizmente, é um grande canteiro de obras e palco de grandes realizações;

Considerando, contudo, que para as realizações alcançadas se perpetuem no tempo, se faz necessário sondagens no local, levantamento planialtimétrico, cálculos de acordo com ABNT, análise da resistência dos materiais a serem utilizados e do solo e subsolo;

Considerando que este é o trabalho tecnológico por conta dos arquitetos, engenheiro agrimensor, civil, elétrico, de segurança, engenheiro hidráulico, agrônomo, químico e florestal;


Considerando que aquilo que parece gasto excessivo, nada mais é do que planejamento para não errar no futuro e conseqüentemente ter gastos dobrados e dissabores como ocorreu na Avenida Juca Costa consoante foto anexa;

Considerando que o acidente ocorrido no local poderia ter sido pior, se tivessem pessoas e veículos no local;

Nestas condições, **INDICO**, ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, estude a possibilidade de promover análises técnicas necessárias para a realização de obras em nosso Município, evitando-se assim acidentes como o ocorrido na Avenida Juca Costa, próximo à antiga Fepasa.

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2006.


Antonio Carlos Bueno Gonçalves
Vereador



Proximo FEPASA

6010 (9)

TUBULOS ÁGUA PLUVIAL - PROXIMO FEPASA - ROMPED
(OBRA NOVA) NAO RESISTIU AO VOLUME DE ÁGUA PLUVIAL?
Saud.


RECOMENDAS DO FEPPSP

Art. 10



LAZARUS
VINDO
DO
LACERNO
DO
FABRICO

11



X. P. R. A. C. C. O.
F. P. B. R. I. C. C. O.

