



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811

Estado de São Paulo

E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br

Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

INDICAÇÃO

Nº 178/2009

ENCAMINHE-SE AO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL

Sala das Sessões, 09/ MAR 2009


PRESIDENTE

Considerando que no Boulevard “Ver. Waldyr José de Souza” há uma saída de água pluvial ou de esgoto cuja tampa foi removida;

Considerando que foram colocadas folhas e galhos encima, para indicar o buraco, contudo, permanece o risco de acidentes, pois não se sabe a profundidade que possui;

Considerando que há muitas crianças no local, em razão do “Lar Menino Deus”, o que potencializa o risco de acidentes;

Considerando, ainda, que defronte ao “Lar Menino Deus”, na esquina da Praça Anita Costa com a Avenida Prudente de Moraes há um bueiro que exala mal cheiro;

Nestas condições, **INDICO** ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, verifique a possibilidade de colocar tampa na caixa de inspeção da calçada do Boulevard “Ver. Waldyr José de Souza”, bem assim, promover limpeza na boca de lobo defronte ao “Lar Menino Deus”.

Sala das Sessões, 09 de março de 2009.


Roberto Bruno
Vereador