



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811

Estado de São Paulo

E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br

Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

ENCAMINHE-SE AO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL

Para das Sessões 27 MAR 2009

INDICAÇÃO
Nº 199/2009

Natal P. de
PRESIDENTE

Considerando que, em vistoria ao prédio do CEM no dia 20 de março, constatei que no Bloco nº 01, as maçanetas das portas de entrada e recepção estão quebradas havendo necessidade de substituição;

Considerando ainda que junto aos sanitários masculino e feminino, não há ventilação necessária, e como deve ser, sendo que o exaustor está provocando mau cheiro no ambiente, havendo também, necessidade de reparações;

Considerando ainda que nos blocos 02, 03 e 04, também constatei diversas irregularidades, conforme abaixo especificadas:

Bloco 2:

- ralo e vaso entupidos no sanitário feminino;
- ralo entupido no sanitário masculino;
- várias maçanetas de portas quebradas, machucando as mãos dos funcionários e usuários;
- na sala Vacina I, umidade na laje e vazamento de águas pluviais, molhando o ambiente;
- geladeira e aparelhos com 220 volts, sendo que no local só tem força 110 volts;
- falta de ventiladores;
- mamografia e radiologia ainda não estão instalados;

Bloco 3:

- umidade na laje da sala de espera (águas pluviais);
- sala hematologia com equipamento 220 volts não pode ser ligado, faltando tomadas com essa voltagem;
- sanitários com vaso mal instalado, apresentando vazamento;
- faltando instalação de aparelho para destilar água no laboratório;
- na sala de lavagem de material, ralo com retorno de água;

Bloco 4 – Unidade Materno Infantil:

- rebaixar guia na entrada do prédio para trânsito com carrinho de bebê
- sinalizar a avenida, local de grande velocidade;
- equipamentos com voltagem diversa
- as vacinas estão sendo mantidas em isopor uma vez que a geladeira é de voltagem diferente;
- na sala do teste de pezinho, falta ventilador de teto, torneira com ducha de água quente para lavar os bebês recém nascidos, que ali fazem o exame;



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811

Estado de São Paulo

E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br

Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

- várias janelas de vidro apresentando defeito para fechar

Diante do exposto, ***INDICO*** ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, verifique a possibilidade de determinar o setor competente, realizar os reparos necessários junto ao CEM, promovendo as substituições das maçanetas e reparos nos sanitários masculino e feminino, bem como os demais serviços necessários nos blocos n^os: 02 a 04, daquele próprio municipal.

Sala das Sessões, 23 de março de 2009.


Antonio Carlos Bueno Gonçalves
Vereador