



# CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811

Estado de São Paulo

E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br

Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

ENCAMINHE-SE AO SENHOR  
PREFEITO MUNICIPAL

Sala das Sessões, 15/03/2010

  
PRESIDENTE

INDICAÇÃO  
Nº 103/2010

*Considerando* que o velório municipal foi construído há mais de duas décadas, quando da gestão Rubens Santos Costa;

*Considerando* que o sistema hidráulico, ao que parece, não foi trocado desde então, ou não vem recebendo a devida manutenção, pois este Vereador verificou *in loco* que há, nos banheiros, rachaduras provenientes de vazamento no sistema hidráulico, consoante se observa das fotos anexas;



Nestas condições, INDICO ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, verifique possibilidade de realizar a manutenção adequada nos banheiros do velório municipal.

Sala das Sessões, 15 de março de 2010.

  
Antonio Carlos Bueno Gonçalves  
Vereador

Cmp/asdba.

VELÓRIO MUNICIPAL (FALTA NO MANUTENÇÃO)



*[Handwritten signature]*

VELÓRIO MUNICIPAL SEM 30 ANOS  
E REQUER MANUTENÇÃO

