



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811

Estado de São Paulo

E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br

Síte: www.camarapirassununga.sp.gov.br

INDICAÇÃO
Nº 372/2010

ENCAMINHE-SE AO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL

Sala das Sessões, 13 SET 2010

Natal Luiza
PRESIDENTE

Considerando que a Central de Ambulâncias realiza importante trabalho à população;

Considerando, contudo, que este Vereador observou diversos problemas ao vistoriar o local (fotos anexa):

a) o portão de acesso para a Rua Coronel Franco foi instalado faltando sua conclusão, instalação do aparelho eletrônico;

b) faltando faxineira no local, os próprios motoristas têm que lavar o veículo, muitas vezes com material biológico como sangue;

c) instalações inadequadas para plantonistas;

d) viaturas (ambulâncias) sendo lavadas em local inadequada em desacordo com vigilância sanitária;

e) pagamento atrasado de hora-extra dos motoristas;


f) instalações da área de serviço em condições precárias.

Nestas condições, **INDICO** ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, estude a possibilidade de **urgentemente** realizar as melhorias necessárias na Central de Ambulâncias para adequado atendimento à população e valorização dos trabalhadores que ali se ativam.


Sala das Sessões, 13 de setembro de 2010.

Antonio Carlos Bueno Gonçalves
Antonio Carlos Bueno Gonçalves
Vereador

Prédio da Central de Ambulâncias de Pirassununga



Sala motoris-
tas de plan-
tão



Copa/Cozinha sem
faxineira



Ambiente sem iluminação
e ventilação (hall de
circulação)

Prédio Central Ambulâncias

Local impróprio para lavar as ambulâncias



Estado em que se encontra a área de serviço

du Lacs



↙ Acesso para abrigo das ambulâncias, faltando uma faxineira no local

Car. P. 208