



# CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, nº 1.662 - Centro - Caixa Postal 89 - Fone: (19) 3561 2811  
Estado de São Paulo

E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br

Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

**INDICAÇÃO**

Nº 246/2021

ENCAMINHE-SE AO SENHOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
22 FEV 2021  
Sala das Sessões

  
PRESIDENTE

**Considerando** que a rotatória localizada no cruzamento da Rua Siqueira Campos com Avenida Capitão Antônio Joaquim Mendes, está **URGENTEMENTE** necessitando de reparos, tendo em vista que é constituída apenas de tachões amarelos, que praticamente estão soltos e espalhados na base de uma estrutura de concreto (vaso), no centro da referida rotatória;

**Considerando** que pelas marcações de solo observa-se que aquele local já sofreu intervenção, com novas demarcações visíveis no solo, todavia desprovidas dos tachões que orientam os motoristas a fazerem a curva corretamente;

**Considerando** que o local é de intenso fluxo de veículos, e aquela rotatória é que orienta o trânsito naquele cruzamento, tanto para aqueles que seguem em direção ao Campo da Viação que fazem a rotatória advindos da Avenida Capitão Antônio Joaquim Mendes, tanto para aqueles que seguem em direção à APAE, necessitando a localidade de uma melhor sinalização.

Diante do exposto, **INDICO** ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, verifique a possibilidade de determinar com a **URGÊNCIA** necessária os reparos necessários na rotatória existente no cruzamento da Rua Siqueira Campos, com Avenida Capitão Antônio Joaquim Mendes, com instalações regulares dos tachões no solo, proporcionando melhores condições para os motoristas que necessitam transpor aquela localidade, com maior segurança.

Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 2021.

  
César Ramos da Costa - "Cesinha"  
Vereador

Ver César Ramos da Costa "Cesinha" - reparo em rotatória localizada no cruzamento da Avenida Capitão Antonio Joaquim Mendes com a Rua Siqueira Campos.



*R*





20