



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 – Caixa Postal: 89
Fone/Fax: (19) 3561.2811 - e-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br
Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br


INDICAÇÃO

Nº 662/2018

ENCAMINHE-SE AO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL

02 OUT 2018

Sala das Sessões


PRESIDENTE

Considerando que, através da Indicação nº 600/2018, este Vereador solicitou ao Sistema de Água e Esgoto de Pirassununga (SAEP) solução para o empoçamento de água existente no encontro das Ruas Jorge Porte e Maria Aparecida Oliva dos Santos, Jardim Residence Rio Verde;

Considerando que o setor de engenharia do SAEP esteve *in loco*, pronunciando-se que o problema será sanado com o recapeamento do local, serviço que não seria de atribuição da autarquia, mas que o direcionamento das águas, esse sim de competência do SAEP, foi feito através do rebaixo da via pública na esquina;

Considerando que, exatamente por causa desse rebaixo no leito asfáltico, o asfalto fica esburacado, servindo para acumular ainda mais águas;

Considerando que recapeamento dos buracos existentes irá postergar o problema de falta de escoamento de águas e, em futuro próximo, haverá novos buracos no leito asfáltico ocasionado pelo acúmulo de água na esquina citada;

Considerando que local necessita de um sistema de escoamento de águas como canaletas e bueiros para que não haja acúmulo defronte às residências, o que causa evidente transtorno aos moradores.

Nessas condições, **INDICO** ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, verifique, juntamente com o Sistema de Água e Esgoto de Pirassununga (SAEP), possibilidade de realizar estudos para regular condução das águas no encontro das Ruas Jorge Porte e Maria Aparecida Oliva dos Santos, Jardim Residence Rio Verde.

Sala das Sessões, 02 de outubro de 2018.


Wallace Ananias de Freitas Bruno
Vereador



Pirassununga, 20 de setembro de 2018.

OFÍCIO Nº 184/2018
Ref. Indicação 600/2018

À disposição do(s) Autor(es)
e Demais Edis em Plenário.
Piras, 25 / 09 / 2018

À Câmara Municipal de Pirassununga

Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho
Presidente

Em resposta à Indicação 600/2018 do vereador **Wallace Ananias de Freitas Bruno**, referente a problemas de empocamento de água nas Ruas Jorge Port, 105, esquina com a Rua Maria Ap. Oliva dos Santos, segue parecer desta autarquia em anexo.

Sem mais para o momento, reitero os votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

João Alex Baldovinotti
Superintendente

Ilmo Senhor
Leonardo Francisco Sampaio de Souza Filho
Presidente da Câmara Municipal de Pirassununga


03235-Câmara Pirassununga-20/09/2018-15:30:09REN553CSE1709 1

À Superintendência

Ref.: Indicação 600/2018

Local do pedido da indicação R. Jorge Port, 105 com R. Maria Aparecida Oliva dos Santos. Jd. Residence Rio Verde.

Foto do local da vistoria feita, despacho anexo.



Pirassununga, 18 de setembro de 2018.



Pirassununga, 18 de setembro de 2018.

Ao Superintendente

Ref.: Indicação 600/2018

Após vistoria realizada pelo Diretor de Obras Evandir e a Engenheira Camila, verificou-se tratar de um problema de recapeamento.

O serviço de tapa buraco, de responsabilidade do SAEP, não soluciona o problema em questão, devendo ser realizado recapeamento no local.

O SAEP deve direcionar as águas pluviais, que no referido local encontra-se devidamente realizado com rebaixo na esquina e bocas de lobo para receber essas águas.

Porém o asfalto esfarelou no local causando buracos e afundamentos. Reafirmamos não tratar de um serviço de responsabilidade dessa autarquia.

Sem mais para o momento.

Evandir Zanzarini

Diretor de Obras

Camila Aldrigueti Rosin Morcelli

Engenheira Civil

DE ACORDO
DATA 18/09/2018.
João Alex Baldovinotti
Superintendente



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 – Caixa Postal: 89

Fone/Fax: (19) 3561.2811 - e-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br


Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

INDICAÇÃO
Nº 600/2018

ENCAMINHE-SE AO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL

Sala das Sessões

04 SET 2018


PRESIDENTE

Considerando que na esquina das Ruas Jorge Port, nº 105 com a Rua Maria Aparecida Oliva dos Santos, Jardim Residence Rio Verde, o asfalto está em péssimas condições de tráfego;


Considerando que devido a essa anomalia no leito carroçável, águas ficam empoçadas defronte duas residências, cujos proprietários já solicitaram providências, todavia, até momento nada foi feito;

Considerando que tem-se conhecimento que já foi realizada licitação para que seja feito o recapeamento das Ruas daquele bairro, para sanar de vez o problema apontado;

Considerando que esse problema de há muito tempo está afligindo os moradores daquela vizinhança, que se sentem abandonados pela Administração, embora pagam corretamente seus impostos.

Diante dessas considerações, **INDICO** ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, verifique a possibilidade de determinar ao Sistema de Água e Esgoto de Pirassununga (SAEP) sanar o problema de empoçamento de águas defronte as residências das Ruas Jorge Port, nº 105, esquina com a Rua Maria Aparecida Oliva dos Santos, Jardim Residence Rio Verde, cujos proprietários há muito tempo pedem uma solução, todavia, até o momento não foram atendidos.

Sala das Sessões, 04 de setembro de 2018.


Wallace Ananias de Freitas Bruno
Vereador