



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 561.2811

Estado de São Paulo

E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br

Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

INDICAÇÃO

Nº 69/2018

Sala das Sessões

ENCAMINHE-SE AO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL

15 FEV 2018

PRESIDENTE

Considerando que o leito asfáltico da Rua Ezequiel Pereira Tangerino Filho, proximidades da Rotatória da USP, está com muitos buracos e necessita de receber a operação “tapa buracos”, ou mesmo receber o recapeamento;

Considerando que os serviços são necessários, pois os motoristas que transitam pela localidade, estão reclamando da situação que se encontra o asfalto daquela via pública, podendo ocorrer acidentes;

Considerando que a Municipalidade tem praticado esses tipos de serviços, através do SAEP (Serviço de Água e Esgoto) em outras localidades onde o asfalto se encontra em mau estado de conservação, com muitos buracos para se evitar o aumento da erosão e evitar acidentes.

Diante dessas considerações, **INDICO** ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, verifique a possibilidade de determinar o Setor competente da Municipalidade, ou através do SAEP, realizar a manutenção necessária nos buracos existentes na Rua Ezequiel Pereira Tangerino Filho, nas proximidades da Rotatória da USP, evitando-se previsíveis acidentes com veículos e motociclistas. Solicito seja encaminhada cópia desta Indicação ao SAEP.

Sala das Sessões, 15 de fevereiro de 2018.

Jeferson Ricardo do Couto
Vereador