



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811

Estado de São Paulo

E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br

Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

ENCAMINHE-SE AO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL

INDICAÇÃO
Nº 406/2013

Sala das Sessões

07 MAI 2013

PRESIDENTE

Considerando que quando das chuvas mais torrenciais, o volume de águas pluviais que se acumulam na esquina das Ruas João Vieira Sardinha e Guilherme Miguel Berger, Jardim São Valentim é muito grande, formando no local um piscinão;

Considerando que essa anomalia acontece porque no local não existem galerias de águas pluviais para dar vazão a essas águas de chuva;

Considerando que de outra banda, águas pluviais também acumulam na esquina das Ruas Isaura Ricciardi Del Nero e Guilherme Miguel Berger, Jardim São Valentim, tendo em vista que, em que pese a existência de bueiros os mesmos necessitam ser limpos, possibilitando o normal escoamento das águas;

Considerando que o acúmulo de águas nos locais indicados, causam grandes transtornos aos moradores da vizinhança, que pleiteiam da Administração, soluções para os casos.

Nestas condições, **INDICAMOS** à Senhora Prefeita Municipal, pelos meios regimentais, verifique a possibilidade de determinar o Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga – SAEP, realizar a construção de galerias de águas pluviais na esquina das Ruas João Vieira Sardinha e Guilherme Miguel Berger, Jardim São Valentim e limpeza geral e manutenção no bueiro na esquina das Ruas Isaura Ricciardi Del Nero e Guilherme Miguel Berger, Jardim São Valentim, sanando o problema de empocamento de águas nas esquinas das ruas mencionadas.

Sala das Sessões, 07 de maio de 2013.


Lúcliana Batista
Vereadora


João Batista de Souza Pereira
Vereador