



INDICAÇÃO

Considerando a necessidade de manutenção adequada do bueiro localizado na Avenida Duque de Caxias Norte, altura do nº 911, no bairro Clayton Malaman, para garantir o pleno funcionamento do sistema de drenagem da área;

Considerando que a falta de limpeza regular do bueiro pode resultar em entupimentos, impedindo o escoamento adequado da água pluvial e causando alagamentos durante períodos de chuva, o que compromete a segurança e a mobilidade de pedestres e veículos;

Considerando que a manutenção preventiva do bueiro é fundamental para evitar transtornos maiores, como inundações e danos às vias públicas e propriedades próximas;

Considerando que é dever do Poder Público garantir a manutenção adequada da infraestrutura urbana, assegurando a funcionalidade dos sistemas de drenagem.

Nessas condições, **INDICO** ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, que verifique a possibilidade de realizar a limpeza do bueiro localizado na Avenida Duque de Caxias Norte, altura do nº 911, com o objetivo de garantir o correto escoamento da água pluvial e prevenir alagamentos.

Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 2025.

Áidano Aparecido de Souza – "Du da Farmácia"
Vereador

JRM/fkt





CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Município de Interesse Turístico



DESPACHO DA SECRETARIA LEGISLATIVA

Este documento tramitou em conformidade com as diretrizes regimentais.

Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Pirassununga. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=XVNHW4G9X0H677XE>, ou vá até o site <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: XVNH-W4G9-X0H6-77XE

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Indicação Nº 186/2025 - PROTOCOLO: 822/2025 - 21/02/2025 - 13:33 - CHAVE PARA VALIDAÇÃO: XVNH-W4G9-X0H6-77XE