



# CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811

Estado de São Paulo


E-mail: [camara@lancernet.com.br](mailto:camara@lancernet.com.br)

Site: [www.camarapirassununga.sp.gov.br](http://www.camarapirassununga.sp.gov.br)

**INDICAÇÃO**  
**Nº 163/2004**

ENCAMINHE-SE AO SENHOR  
PREFEITO MUNICIPAL

Sala das Sessões, 04/05/04

  
PRESIDENTE

**Considerando** que este Vereador, em outras ocasiões, indicou por melhorias e reformas no prédio que abriga a Creche Olimpio Guiguer situada na Rua Francisco Caruso, Vila São Pedro;

**Considerando** que, infelizmente, a situação da Creche permanece a mesma, fato este constatado uma vez mais pela Vigilância Sanitária de nosso Município de acordo com relatório de vistoria em anexo;


**Considerando** que a falta de providências pode acarretar diversos problemas de saúde às crianças, pois os pombos que fazem ninhos nos beirais dos telhados transmitem doenças e podem estar contaminando alimentos;

**Considerando** que a situação exige providências emergenciais;

Nestas condições, **INDICO** ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, para que sejam vedadas as aberturas do telhado da Creche Olimpio Guiguer, bem como colocadas telas, espículas ou fios tencionados em volta do telhado para evitar o apoio e proliferação de pombos, além de reparos nos banheiros por ser medida de saúde pública.

Sala das Sessões, 04 de maio de 2004.

  
Antonio Tadeu Marchetti  
Vereador





PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Rua Bom Jesus, 306 - Centro Tel. (19) 3562.7848

RELATÓRIO DE VISTORIA SANITÁRIA REALIZADA:

AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

ILMO SR. ANTONIO FERNANDO VILLAS BOAS CUNHA

Foi realizada vistoria nas instalações da Creche Municipal Olímpio Guiguer situada à rua Francisco Caruso - Vila São Pedro - Pirassununga - São Paulo, onde foram detectadas deficiências higiênico sanitárias em virtude da presença de pombos no local.


Os pombos podem causar diversos problemas de saúde as crianças e aos funcionários, através da poeira das fezes secas e dos ninhos, como: ornitose, histoplasnose, criptococose, salmonelose, alergias.


Sugerimos que para a resolução do problema sejam vedadas todas as aberturas com telas, espículas ou fios tensionados em volta do telhado para que os pombos não encontrem apoio nos beirais dos telhados.


Solicitamos também para que sejam feitos reparos nos banheiros que se encontram com vazamentos e com entupimento.


Informamos que na data de 30 de agosto de 2002 foi encaminhado um relatório ao Sr. Secretário da Educação pedindo providências em relação a presença de pombos no local. ( xerox do relatório em anexo )

Pirassununga, 29 de abril de 2004.

  
CLÁUDIA AUGUSTA CORTENZI  
AGENTE DE SANEAMENTO  
RG: 17.662.066 SSP/SP

  
CLAUDIO LOPES  
AGENTE DE SANEAMENTO  
RG: 20.600.737-1

  
EDSON VENEROSO  
COORDENADOR DE AG. SANEAMENTO  
RG: 3.418.242-1

  
Dr. CARLOS ROBERTO BERTIN  
CHEFE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
CRM: 41.573



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Rua Bom Jesus, 306 - Centro Tel. 0XX193562-7848

Pirassununga, 30 de agosto de 2.002

Em vistoria realizada na Creche Olympio Guiguer, localizada na rua Francisco Caruso, Vila São Pedro, no dia 29/08/02, às 14:00h, constatamos irregularidades e orientamos quanto aos seguintes reparos a serem providenciados, de acordo com as normas sanitárias do Decreto Estadual nº 12.342/78

## SETOR COZINHA

- Providenciar forro p/ evitar acesso de pássaros e fuligem de queimada de cana na sala de manipulação de alimentos,
- Telar vitraux c/ tela milimétrica para evitar acesso de insetos e outros animais prejudiciais à saúde,
- Pintar parede acima do revestimento impermeável, com tinta lavável de cor clara,
- Vedar buraco localizado embaixo do batente da porta,
- Colocar borracha de rodinho embaixo da porta,
- Colocar vitraux basculante para melhor circulação de ar e amenizar o excesso de calor,
- Pintar parede externa.
- Providenciar um Exaustor

## SETOR REFEITÓRIO

- Providenciar vitraux basculante para melhorar a circulação de ar,
- Forrar a sala para evitar acesso de pássaros e fuligem de queimada de cana no salão de consumação de alimentos,
- Telar vitraux c/ tela milimetrada p/ evitar acesso de insetos e outros animais,
- Colocar revestimento faltantes na parede e daí para cima pintar as paredes com tinta lavável de cor clara
- Pintar parede de lado externo.

## SALA DE MATERIAL

- Providenciar revestimento impermeável faltantes na parede e daí p/cima pintar parede com tinta lavável de cor clara,
- Pintar parede do lado externo

## SANITÁRIOS E BEBEDOUROS

- Providenciar ralos com dispositivo de fechamento p/ evitar acesso de animais artrópodes nas dependências do prédio,

## COBERTURA DO CORREDOR DAS SALAS DE AULAS

- Providenciar gradinhas nos vãos das telhas (nas beiradas) para evitar que as pombas pousem e façam suas necessidades fisiológicas no local e chão do piso do corredor.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Rua Bom Jesus, 306 - Centro Tel. 0XX193562-7848

Informamos a V.S<sup>a</sup> que essas irregularidade devem ser reparadas com certa urgência afim de evitar problemas relacionados com alimentação das crianças desta Unidade Infantil.

Sendo o que tínhamos a informar e, colocando-nos sempre à inteira disposição de V.S<sup>a</sup> para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, subscrevemo-nos

Atenciosamente

NILTON LUCENTE  
AGENTE DE SANEAMENTO  
RG 3.270244 SSP/SP

ANA MARIA BORTOLUCCI  
COOR. MUNIC. DA SAÚDE  
RG 4.407.885

Sr. Secretário Municipal da Educação  
Fernando Villas Boas

