



# CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811

Estado de São Paulo

E-mail: [camara@lancernet.com.br](mailto:camara@lancernet.com.br)


Site: [www.camarapirassununga.sp.gov.br/](http://www.camarapirassununga.sp.gov.br/)

## INDICAÇÃO

Nº 137/2006

ENCAMINHE-SE AO SENHOR  
PREFEITO MUNICIPAL

Sala das Sessões, 10.04/06

  
PRESIDENTE

**Considerando** que este Vereador esteve presente nos Bairros de Cachoeira de Emas, onde notou diversas irregularidades sofridas pela população local, anexando fotos demonstrativas;

**Considerando** que a praça defronte a nova Igreja de Nossa Senhora Aparecida está bastante abandonada como se nota das fotos anexadas, havendo até lixo queimado junto aos bancos;

**Considerando** que próximo ao Posto da Polícia Ambiental não há asfaltamento e a erosão é grande no leito carroçável;

**Considerando** que na Rua Nossa Senhora da Penha, próximo a fábrica de Papelão, não há guias ou sarjetas, motivo pelo qual os proprietários deveriam ser notificados a este respeito;

**Considerando** ainda, que em referida rua o leito asfáltico está bastante erodido, prejudicando o tráfego;

**Considerando**, por fim, que próximo a Igreja há tapumes expostos em péssimo estado de conservação e calçadas feitas de forma irregular que representam riscos aos pedestres;

**Considerando** que o Distrito de Cachoeira de Emas possui grande potencial turístico e por isso deve manter aspecto agradável aos visitantes;

Nestas condições, **INDICO** ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, verifique a possibilidade de promover diversas melhorias em Cachoeira de Emas para melhor acolher seus visitantes.

Sala das Sessões, 10 de abril de 2006.

  
Antonio Carlos Bueno Gonçalves  
Vereador

QACHOEIRA DE EMAS



Foto (1)

FALTA  
CALÇADA  
P/ PEDESTRES




Foto (2)

LIXO QUEIMADO

Carlos

ORÇAMENTO DE EMOS

EDITADO CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PRAÇA)  
DE FRENTE A IGREJA




Foto 3

QACHOEIRO DE EMAS



Foto 4

GUIAS QUEBRADOS

E SEM CALÇADOS

ASFALTO SEM MANUTENÇÃO

(RUA N.S. DA PENHA)



POSTO  
POLICIA FLORESTAL

EROSÃO (FALTA DE MANUTENÇÃO)

Foto 5

INTIMAR PROPRIETÁRIOS A  
CONSTRUIR CALÇADOS E ZELAR  
PELO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

Cordeiro

Foto  
nº 6



TAPUME EM "PÉSSIMO"  
ESTADO EM FRENTE A IGREJA  
COLOCANDO EM PERIGO OS  
PEDESTRES (FAZ FUNDO COM UM  
COMÉRCIO COM MAIS DE 300 METROS  
DE PROFUNDIDADE)