



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 - Fone/Fax: (19) 3561.2811

Estado de São Paulo

E-mail: camara@lancernet.com.br


Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br/

INDICAÇÃO

Nº 192/2006

ENCAMINHE-SE AO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL

Sala das Sessões, 08/05/06


PRESIDENTE

Considerando que no trecho da Rua Siqueira Campos, iniciando-se nas imediações do Posto Santo Antonio até a Rua José Bonifácio, área central, a situação do calçamento para pedestres é ruim e necessita reparos urgentes;

Considerando que nesse percurso, existem vários buracos, sendo que muitos pedestres já sofreram quedas, sendo que esses buracos apareceram devido a retirada de árvores, todavia, não foram concertados os locais;

Considerando que o local acima indicado é de grande circulação de pessoas, merecendo portanto a atenção da Administração;

Nestas condições, **INDICO** ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, determine o setor competente promover os reparos necessários no calçamento para pedestres, no trecho entre o Posto Santo Antonio até a Rua José Bonifácio, em atenção às solicitações dos usuários, croqui anexo.

Sala das Sessões, 08 de maio de 2006.


Antonio Carlos Bueno Gonçalves
Vereador

CAMARA MUNICIPAL

PAVIMENTO

RUA JOSÉ BONIFÁCIO

PRACA PRINCIPAL

AV. PRUDENTE DE MORAES

INSTITUTO EDUCACAO

POSTO S. ANTONIO




RUA SIQUEIRA CAMPOS

CORIMBÁ HOTEL MUNICIPAL

PAPELARIA ESCOLA

CAPTURIO REGISTRO IMOVEIS

RUA DOS FERREIROS



ARVORES TODAS COM CALÇADAS IREGULARES

(ESBURACADAS) PRECISAM DE REPAROS URGENTE



COURBEA

SECRETARIAS EDUCACAO E SAUDE

RUA BOM JESUS

CALÇADOS EM FRENTE AO HOTEL MUNICIPAL
RUA SIQUEIRA CAMPOS



ÁREA DO Posto S^o ANTONIO P^o V^o
RUA JOSÉ BONIFÁCIO, CALÇADA COM BURACOS



LOCAL PERIGOSO PARA PEDRETEIS.

— CALÇADA EM FRENTE
ENTRADA LATERAL TEE PIRACUNINGA
(ANTIGO IEP) RUA S^o JOSÉ BONIFÁCIO