



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

Rua Joaquim Procópio de Araújo, 1662 – Caixa Postal 89 - Fone: (19) 3561.2811

Estado de São Paulo

E-mail: legislativo@camarapirassununga.sp.gov.br

Site: www.camarapirassununga.sp.gov.br

INDICAÇÃO ENCAMINHE-SE AO SENHOR
Nº 678/2019 PREFEITO MUNICIPAL

Sala das Sessões

02 DEZ 2019

PRESIDENTE

Considerando que na Rua Major Pereira, após o cruzamento com a Rua XV de Novembro, Muncípe trouxe até este Vereador denúncia de que, constatou que gordura corria entre a guia e a rua, fato que pode proporcionar o entupimento das galerias pluviais ou até mesmo causar acidentes com pedestres, principalmente à noite, quando a visão é mais comprometida, pois o solo fica escorregadio com o produto esparramado;

Considerando que deve haver uma fiscalização pelo Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga - SAEP, pois pode existir residência, sem a devida caixa de captação de gordura que está jogando esses dejetos no leito asfáltico;

Considerando que a fotografia que ora anexa, demonstra cabalmente a situação que se encontrava o local, onde verifica-se também a saída de água com bocas de manilhas, por onde deve ter sido expelida a rajada de gordura, fato que é proibido por Lei Municipal, esse tipo de procedimento.

Diante do exposto, **INDICO** ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, verifique a possibilidade de determinar o Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga - SAEP, realizar a vistoria no local acima indicado e tomar as providências que o caso requer.

Sala das Sessões, 02 de dezembro 2019.

Vitor Naressi Netto
Vereador

**Ver. Vitor Naressi Netto - Indicação Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga-
SAEP vistoria na rua Major Pereira após o cruzamento com a rua XV de
Novembro onde os moradores registraram várias imagens de gordura entre a
rua e a sarjeta, possivelmente de alguma residência sem a devida captação de
caixa de gordura.**



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the reporter or the official mentioned in the text.