



## INDICAÇÃO

**Considerando** que este Vereador sugere que seja realizada a troca da porta, bem como a manutenção e limpeza de 3 (três) caixas d'água, localizadas no prédio da U.S.F "Francisco Belloni", na Vila Esperança;

**Considerando** que este Vereador já pediu a troca da referida porta em outra oportunidade, sendo que em visita ao local, pôde ser constatado que ainda não foi realizada a referida troca. Existe a necessidade premente de se realizar a troca, pois a porta está quebrada e, por conseguinte, está dificultando o acesso dos profissionais que lá trabalham, visto existir apenas uma porta de acesso no local;

**Considerando** que existem 3 (três) caixas d'água no prédio e estas necessitam de manutenção e limpeza, visto que muitos pombos circulam próximo às caixas d'águas, sendo que, possivelmente, uma delas se encontra aberta;

**Considerando** que as caixas d'água são de suma importância para o bom funcionamento da U.S.F, o que torna urgente essa solicitação;

**Considerando** que é dever do Poder Público oferecer um ambiente seguro e harmonioso para a população daquela região.

Nessas condições, **INDICO** ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, verifique a possibilidade de realizar a troca imediata da porta, além da manutenção e limpeza de 3 (três) caixas d'água, localizadas no prédio da U.S.F "Francisco Belloni, na Vila Esperança.

Sala das Sessões, 14 de outubro de 2024.

**Carlos Luiz de Deus "Carlinhos"**  
**Vereador**

SBRS



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Indicação Nº 801/2024 - PROTOCOLO: 384/2024 - 09/10/2024 - 17:02 - CHAVE PARA VALIDAÇÃO: CVN5-RX9X-57PH-5ZGU



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA  
Município de Interesse Turístico



---

**DESPACHO DA SECRETARIA LEGISLATIVA**

**Este documento tramitou em conformidade com as diretrizes regimentais.**

**Assinaturas Digitais**

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Pirassununga. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=CVN5RX9X57PH5ZGU>, ou vá até o site <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: CVN5-RX9X-57PH-5ZGU**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Indicação N° 801/2024 - PROTOCOLO: 384/2024 - 09/10/2024 - 17:02 - CHAVE PARA VALIDAÇÃO: CVN5-RX9X-57PH-5ZGU