



INDICAÇÃO

Nº _____

Considerando que este Vereador sugere que seja realizado urgentemente a troca da calha ou manutenção, localizada no prédio da U.S.F “Francisco Belloni”, Vila Esperança.

Considerando que a calha existente no telhado da Unidade de Saúde se rompeu e caiu uma das peças que a segurava, podendo cair a qualquer momento, podendo causar acidentes, pois é visível que com as chuvas o local fica todo molhado, conforme se nota nas fotos em anexo;

Considerando que, com as chuvas, pode ocorrer alagamento no local, devido ao rompimento da calha, podendo causar prejuízos e perda de materiais e objetos;

Considerando que, devido a esse fato, a Administração URGENTE determinará a troca da calha ou manutenções necessárias para que, quando das chuvas, as mesmas possam estar em condições de cumprir os objetivos para os quais foram instaladas no telhado daquela Unidade de Saúde, ou seja, dar a vazão correta às águas pluviais;

Considerando que é dever do Poder Público oferecer ambientes seguros à população, especialmente no tocante à manutenção deste patrimônio público, deixando-o em boas condições de uso.

Nessas condições, **INDICO** ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, que verifique a possibilidade de realizar URGENTEMENTE a troca da calha ou manutenção, localizada no prédio da U.S.F “Francisco Belloni”, na Vila Esperança.

Sala das Sessões, 04 de novembro de 2024.

Carlos Luiz de Deus “Carlinhos”
Vereador

SBRS



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Município de Interesse Turístico



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Indicação Nº 819/2024 - PROTOCOLO: 4757/2024 - 31/10/2024 - 14:58 - CHAVE PARA VALIDAÇÃO: 42N6-K11K-WU3G-13F4



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Município de Interesse Turístico



DESPACHO DA SECRETARIA LEGISLATIVA

Este documento tramitou em conformidade com as diretrizes regimentais.

Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Pirassununga. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=42N6K11KWU3G13F4>, ou vá até o site <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 42N6-K11K-WU3G-13F4

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Indicação Nº 819/2024 - PROTOCOLO: 4757/2024 - 31/10/2024 - 14:58 - CHAVE PARA VALIDAÇÃO: 42N6-K11K-WU3G-13F4