



INDICAÇÃO

Considerando que na Rua José Carlos Istilli, Jardim São João, tem um bueiro com a tampa quebrada, o que causa desconforto, além de colocar a população daquela região em perigo;

Considerando que este Vereador, em visita ao bairro, deparou-se com mais bueiros quebrados no local;

Considerando que a situação pode causar acidentes com a população que transita no local, bem como acarretar condenações ao Município por conta de sua omissão;

Considerando que é dever do Poder Público oferecer um ambiente saudável, salubre, seguro e harmonioso para a população desta localidade.

Nessas condições, **INDICO** ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, que determine ao setor competente da Municipalidade, a saber o Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga – SAEP, a manutenção do bueiro/boca de lobo da Rua José Carlos Istilli, Jardim São João, bem como das demais ruas existentes no bairro.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 2024.

Carlos Luiz de Deus “Carlinhos”
Vereador

SBRS



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Município de Interesse Turístico



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Indicação Nº 847/2024 - PROTOCOLO: 5306/2024 - 21/11/2024 - 17:09 - CHAVE PARA VALIDAÇÃO: B33Y-ZYCN-BTU9-DMJ0



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Município de Interesse Turístico



DESPACHO DA SECRETARIA LEGISLATIVA

Este documento tramitou em conformidade com as diretrizes regimentais.

Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Pirassununga. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=B33YZYCNBTU9DMJ0>, ou vá até o site <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: B33Y-ZYCN-BTU9-DMJ0

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Indicação Nº 847/2024 - PROTOCOLO: 5306/2024 - 21/11/2024 - 17:09 - CHAVE PARA VALIDAÇÃO: B33Y-ZYCN-BTU9-DMJ0