



INDICAÇÃO

Considerando que esta vereadora tem recebido diversas reclamações de moradores da Rua José Felício, nº 789, Jardim Redentor, sobre a presença de um bueiro aberto, o que representa um risco significativo de acidentes, especialmente para idosos e crianças;

Considerando que a urgência na manutenção deste bueiro é essencial para evitar possíveis danos e acidentes, além da invasão de dezenas de baratas, animais peçonhentos e ratos, que têm adentrado as residências da localidade;

Considerando que a manutenção de espaços públicos, ruas e logradouros é responsabilidade da Municipalidade, uma vez que os munícipes cumprem com o pagamento de seus impostos, garantindo o direito à segurança e bem-estar.

Diante dessas considerações **INDICO** ao Senhor Prefeito pelos meios regimentais que verifique a possibilidade de manutenção do bueiro localizado na Rua. José Felício nº 789, Jardim Redentor, com grade/tela para maior segurança dos moradores locais.

Sala de Sessões, 17 de março de 2025.

Luciana Batista “Luciana do Lésio”
Vereadora

smn/fkt



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Município de Interesse Turístico



DESPACHO DA SECRETARIA LEGISLATIVA

Este documento tramitou em conformidade com as diretrizes regimentais.

Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Pirassununga. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=42VAB7XKSD78W2XE>, ou vá até o site <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 42VA-B7XK-SD78-W2XE

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Indicação Nº 236/2025 - PROTOCOLO: 1169/2025 - 12/03/2025 - 16:25 - CHAVE PARA VALIDAÇÃO: 42VA-B7XK-SD78-W2XE