



## INDICAÇÃO

**Considerando** que este Vereador tomou conhecimento das condições do telhado do Centro Odontológico, onde a calha não está suportando o volume de chuvas, ocasionando infiltrações nas paredes e goteiras no forro;

**Considerando** os relatos de usuários do local, que informaram a existência de salas com o piso se desprendendo, situação que coloca em risco a segurança da população;

**Considerando** que a realização de manutenções preventivas e periódicas nas calhas poderia evitar tais transtornos e preservar a integridade da estrutura;

**Considerando** que melhores condições de infraestrutura proporcionam maior conforto aos usuários, reduzem prejuízos e aumentam a satisfação da comunidade com o serviço público;

**Considerando** que é dever do Poder Público oferecer infraestrutura adequada aos munícipes que frequentam o local.

Nessas condições, INDICO ao Senhor Prefeito Municipal, pelos meios regimentais, verifique a possibilidade de ordenar o setor competente de realizar manutenção das calhas do Centro Odontológico.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 2025.

**Leandro Del Tedesco Oliveira - “Gigio”**  
**Vereador**

sao/rv2



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA  
Município de Interesse Turístico



---

**DESPACHO DA SECRETARIA LEGISLATIVA**

**Este documento tramitou em conformidade com as diretrizes regimentais.**

**Assinaturas Digitais**

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Pirassununga. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=0ADTY90CF7FH84MF>, ou vá até o site <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: 0ADT-Y90C-F7FH-84MF**

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Indicação Nº 727/2025 - PROTOCOLO: 7127/2025 - 13/11/2025 - 09:06 - CHAVE PARA VALIDAÇÃO: 0ADT-Y90C-F7FH-84MF