



INDICAÇÃO

Considerando que moradores da região têm relatado, reiteradamente, problemas decorrentes de enxurradas na confluência entre as Ruas Alan Kardec e Siqueira Campos, neste Município;

Considerando que, em períodos de chuvas, o escoamento superficial das águas pluviais ocorre de forma intensa e descontrolada, causando alagamentos, erosão do pavimento e riscos à segurança de pedestres e veículos;

Considerando que na referida localidade existe uma escola de ensino fundamental, o que agrava ainda mais a situação, visto que, nos períodos de chuva, alunos, pais e responsáveis são expostos a riscos de acidentes, além das dificuldades de acesso e mobilidade no entorno da unidade escolar;

Considerando que a presença de crianças e adolescentes no local torna imprescindível a adoção de medidas urgentes para garantir a segurança e o bem-estar da comunidade escolar;

Considerando que a referida localização (coordenadas geográficas: - 22.01400623824846, -47.42423128405986) apresenta características topográficas que favorecem o acúmulo de águas, agravando a situação em dias de precipitação intensa;

Considerando que tais ocorrências podem causar danos ao patrimônio público e privado, além de comprometer a mobilidade urbana e a qualidade de vida da população local;

Considerando que é dever da Administração Pública garantir a infraestrutura urbana adequada, promovendo obras e intervenções necessárias à drenagem pluvial e à proteção do meio ambiente urbano;

INDICO a Vossa Excelência que seja oficiado ao Poder Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, a realização de estudo técnico para diagnosticar as causas das enxurradas na confluência das Ruas Alan Kardec e Siqueira Campos, avaliar a necessidade de implantação ou ampliação do sistema de drenagem pluvial e elaborar projeto executivo para solução definitiva do problema, considerando a presença de escola de ensino fundamental no local e a necessidade de garantir segurança especial ao fluxo escolar.

Em anexo segue localização geográfica exata da área afetada (coordenadas: - 22.01400623824846, -47.42423128405986), para fins de vistoria e elaboração do estudo técnico solicitado.

Contando com a atenção de Vossa Excelência e com a célere adoção das medidas cabíveis, reitero os protestos de estima e consideração.

Sala das Sessões, 09 de março de 2026.

Wallace Ananias de Freitas Bruno
Vereador

tz



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Município de Interesse Turístico



ANEXO 1



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Indicação Nº 68/2026 - PROTOCOLO: 1225/2026 - 09/03/2026 - 11:33 - CHAVE PARA VALIDAÇÃO: 54ND-0A75-9C9W-A0EE



CÂMARA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Município de Interesse Turístico

DESPACHO DA SECRETARIA LEGISLATIVA

Este documento tramitou em conformidade com as diretrizes regimentais.

Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Pirassununga. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=54ND0A759C9WA0EE>, ou vá até o site <https://pirassununga.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: 54ND-0A75-9C9W-A0EE

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - Indicação Nº 68/2026 - PROTOCOLO: 1225/2026 - 09/03/2026 - 11:33 - CHAVE PARA VALIDAÇÃO: 54ND-0A75-9C9W-A0EE